

Инструкция по уходу за стеклом, прошедшим пескоструйную обработку

Пескоструйная обработка позволяет наносить на стекло различные узоры и рисунки методом абразивно-струйного гравирования. Этот метод является наиболее предпочтительным для полупрозрачного декорирования стекла, но не рекомендуется для равномерного матирования больших площадей, поскольку, несмотря на использование защитных составов, боится активной чистки и, со временем, на нем появляются участки переменной прозрачности - пятна.

Для защиты от загрязнения, жировых пятен и отпечатков пальцев стекло (зеркало), прошедшее пескоструйную обработку, покрывается высококачественным полимером. Такая полимерная композиция защищает достаточно хорошо на период от 1 года до 5 лет (в зависимости от эксплуатации) и периодически требует повторной обработки. Повторно средство наносить на сухую обезжиренную поверхность и, через 1 минуту, равномерно растереть ХБ тканью. Время полного высыхания (при 20 °С) составляет 20 мин, после чего образуется твердая прозрачная пленка.

Для продления срока службы защитного слоя и для предотвращения появления пятен на стекле в процессе эксплуатации изделие не следует мыть и обрабатывать спиртосодержащими растворами, органическими растворителями, а так же применять пенообразующие моющие средства и средства с абразивной структурой (порошки, пасты и т. д.)

Перед влажной обработкой, обязательно очистить поверхность сухой тканью от пыли.

Протирать изделие влажной мягкой тканью без ворса по всей поверхности стекла (избегать частичной, точечной обработки). Затем, также равномерно, вытереть насухо, по всей поверхности.

Помните, что неправильный уход за изделием влечет за собой разрушение антиадгезионного, антигрязевого покрытия и, как следствие, потерю эстетического вида изделия, образование пятен, затертостей и царапин.